

スライドメンテ式 100M標識



JR新小岩保線技術センター様にて設置

**鉄粉・雑草・雪対策として
新提案です！**

point 1 鉄粉・粉塵対策済品です！スライド板のメンテだけでOK！

鉄粉にて見えにくくなった廃プラ標識を、再建植する時間・持ち運び時の重量・ペンキ塗装の時間を無くし、スライド板の交換だけでメンテOKです。

point 2 雑草対策は背を高くする事で視認良好です！！

100M標識の設置基準に製品規定が無いとの事からご提案をさせていただきます。
3号標の背が低い事で、雑草により標識の位置確認が運転手や現場管理から確認しにくいとの問題がございます。
単純ではありますが柱にて約1m上げた状態により随分視認性を向上出来ます。



JR 渋川保線技術センター様



JR 小田原保線技術センター様



このスライド板のツマミを引き抜きます。
この塩ビ板の裏面にも同じ諸元標示がございますので、汚れたら裏面にして再度挿入してください。

OKADAMOLDING FACTORY

鉄道保安用品・安全施設製品の開発及び製造販売
有限会社岡田製作所

〒189-0001 東京都東村山市秋津町 2-24-12
TEL 042-393-0908 FAX 042-396-2726